

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад № 129»  
\_\_\_\_\_ Юрова И.Н.  
«31» августа 2023г.

## АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «31» августа 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии Юрова Инна Николаевна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 129», члены комиссии Филиппов Александр Павлович – специалист по охране труда, Бубер Елена Игоревна – заведующий хозяйством, Лютак Юлия Васильевна – инструктор по ФК, Омельченко Татьяна Николаевна – председатель первичной профсоюзной организации.

составили настоящий акт в том, что,  
был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 129» на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 129».

Адрес образовательной организации: г.Краснодар, улица им. Володи Головатого, 398.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 5 игровых площадок и 1 площадка с игровыми модулями. На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное мелко-гравийное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Скамья детская	20	Без повреждений	Не выявлено	
2	Стойка для метания мяча "Павлин"	1	Без повреждений	Не выявлено	
3	Навес теневой	5	Без повреждений	Не выявлено	

4	Песочница «Ромашка»	3	Без повреждений	Не выявлено	покрашено
5	Качалка на пружине «Пчёлка»	1	Есть повреждения	Поломано основание	демонтировано
6	Качалка на пружине «Лягушонок»	1	Без повреждений	Не выявлено	
7	Игровой комплекс «Карета»	1	Без повреждений	Не выявлено	
8	Павильон 6-ти угольный	2	Есть повреждения	Погнуты дуги у основания крыши	Дуги заменены на новые
9	Качалка «Ослик» на пружине	1	Без повреждений	Не выявлено	
10	Горка детская Г-2 мини	1	Без повреждений	Не выявлено	
11	Песочница «Катер», 1560 х 3020 х 250/1200	1	Без повреждений	Не выявлено	
12	«Домик Маргаритки», 3200 х 1250 х 2900 (КБ-220)	1	Без повреждений	Не выявлено	покрашено
13	Комплект модуль- основа, соразмерная росту ребёнка, для ролевых игр «Моряки»	1	Без повреждений	Не выявлено	
14	Качалка на пружине из объёмного пластика "Лошадка"	1	Без повреждений	Не выявлено	
15	Качалка на пружине «Лошадка», 330 х 990 х 600	1	Без повреждений	Не выявлено	
16	Скамья детская "Парусник"	1	Без повреждений	Не выявлено	
17	Скамья детская "Паровозик"	1	Без повреждений	Не выявлено	
18	Каталка двойная "Машинка"	1	Без повреждений	Не выявлено	
19	Каталка «Мотоцикл»	1	Без повреждений	Не выявлено	
20	Дорожка "Следы тигра" 1500х885х327мм	1	Без повреждений	Не выявлено	
21	Качалка на пружине 2-х местный "Самолет" 1220х706х1000мм	1	Без повреждений	Не выявлено	
22	Качалка на пружине "Полицейский"	1	Без повреждений	Не выявлено	

	мотоцикл 790x340мм H=800мм				
23	Стол круглый со скамьями 1695x1695мм, H=стола 500мм., H=скамейки 300мм	2	Без повреждений	Не выявлено	покрашено
24	Стол "Зонт" детский с крышей и скамьями 1220x1260мм H=1700мм	1	Без повреждений	Не выявлено	
25	Песочница "Кораблик"	1	Без повреждений	Не выявлено	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии:

Юрова И.Н.

Члены комиссии: